



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Sekce technická
letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 233320922, fax: 220562270

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: F-2001-641-067 R1 - RUŠÍCÍ

Datum účinnosti: 10. srpna 2006

EUROCOPTER

vrtulník AS 355

Tento PZZ je vydáván pro výrobek transferovaný pod působnost EASA


Na základě rozhodnutí EASA je následující Příkaz k zachování letové způsobilosti závazný pro všechny výrobky provozované v EU na které se daný PZZ vztahuje.

Vysvětlení: vydáním DGAC AD F-2001-641-067 R1 se ruší původně vydané DGAC AD F-2001-641-067, které je s účinností od 10. srpna 2006 nahrazeno EASA AD 2006-0235-E. Současně se také ruší české AD CAA-AD-T117/2001, které bylo v roce 2001 vydáno na základě AD F-2001-641-067 a je vyvěšeno na internetových stránkách ÚCL z roku 2001.

Provedení PZZ, který se vztahuje podle typu a výrobního čísla na výrobek je pro provozovatele/vlastníka letadla zapsaného do leteckého rejstříku závazné. Neprovedením PZZ ve stanoveném termínu dojde ke ztrátě letové způsobilosti výrobku.

Poznámky:

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do provozní dokumentace letadla.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

| | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|
|  | AIRWORTHINESS DIRECTIVE No F-2001-641-067 R1 | Distribution: A | Issue date: August 30, 2006 | Page : 1/1 |
| Direction générale de l'aviation civile France GSAC publication | This Airworthiness Directive is published by the DGAC as the Airworthiness Authority of the State of Registry for the affected aircraft. | | <i>Translation of « Consigne de Navigabilité » of same number. In case of difficulty, reference should be made to the French issue.</i> | |
| | No person may operate an aircraft to which an Airworthiness Directive applies, except in accordance with the requirements of that Airworthiness Directive, unless otherwise agreed with the Authority of the State of Registry. | | | |
| Corresponding foreign Airworthiness Directive(s): 2006-0235-E of EASA | | Airworthiness Directive(s) replaced: 2001-641-067 original issue | | |
| Person in charge of airworthiness: EUROCOPTER | | Type(s): AS 355 helicopters | | |
| Type certificate(s) No. 168 TCDS No 168 | | | | |
| ATA chapter: 05, 64 | Subject: Tail rotor blades | | | |

CANCELLATION NOTICE

This Revision 1 cancels Airworthiness Directive (AD) F-2001-641-067, which is replaced by AD EASA 2006-0235-E.

EFFECTIVE DATES:

Original issue : Upon receipt from December 20, 2001
Revision 1 : August 10, 2006