



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Sekce technická
letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 233320922, fax: 220562270

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-T-031/2003

Datum vydání: 24. března 2003

Walter a.s.

M 601D, D-1, D-11NZ, E, E-21, EX

MOTOR – VNITŘNÍ PLAMENCE – VÝMĚNA

Týká se: motorů M601 vyrobených firmou WALTER a.s. následujících verzí a výrobních čísel:

Pořadové číslo	Verze motoru	Výrobní číslo motoru	Výrobní číslo plamence	Pořadové číslo	Verze motoru	Výrobní číslo motoru	Výrobní číslo plamence
1.	M601E	891030	2248	22.	M601E	891043	3565
2.	M601E	904009	1761	23.	M601E	934004	3590
3.	M601E	902007	1939	24.	M601E	903031	3583
4.	M601E	874017	1518	25.	M601E	913003	3584
5.	M601E	881044	1084	26.	M601E	893033	3589
6.	M601E	903046	2326	27.	M601E	904011	3588
7.	M601E	922016	3290	28.	M601E-21	914017	1844
8.	M601E	874022	090	29.	M601EX	874019	3582
9.	M601E	903004	1810	30.	M601EX	874035	3591
10.	M601E	891038	2684	31.	M601D	833005	063
11.	M601E	862005	3549	32.	M601D	834052	379
12.	M601E	854010	3550	33.	M601D	832060	1977
13.	M601E	901027	3553	34.	M601D	912002	3555
14.	M601E	861009	3554	35.	M601D	832085	3131
15.	M601E	901001	3560	36.	M601D	912015	3556
16.	M601E	903028	3586	37.	M601D	883005	3563
17.	M601E	884068	3557	38.	M601D	852031	3587
18.	M601E	874028	3558	39.	M601D-1	912020	2245
19.	M601E	871018	3559	40.	M601D-11NZ	832077	3585
20.	M601E	873039	3564	41.	M601D-11NZ	863005	935
21.	M601E	902004	3561				

Důvod vydání: u vnitřních plamenců M601-264.7 výše uvedených výrobních čísel nebyla dodržena technologie svaru přepážky vnitřního plamence a ucpávky, což může vést k porušení svaru a k posunu přepážky vnitřního plamence nad rozstříkovací kroužek a následně ke snížení výkonu motoru nebo ke zvýšení teploty.

Datum účinnosti: ihned po obdržení.

Provést v termínech:

Výměnu vnitřních plamenců uvedených výše je nutno provést nejpozději do 31. prosince 2003.

Postup provedení prací:

Dle Závazného Bulletinu č.: A M601D/33a, A M601D-1/7a, A M601D-11NZ/7a, A M601E/29a, A M601E-21/7a, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ a je možno jej objednat na adrese: WALTER a.s., Jinonická 329, 150 07 Praha 5-Jinonice.

Poznámky:

- *Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do motorové knihy.*
- *Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. Cibulka.*
- *Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.*
- *Tento PZZ byl vypracován na základě Závazného Bulletinu č.: A M601D/33a, A M601D-1/7a, A M601D-11NZ/7a, A M601E/29a, A M601E-21/7a*

Ing. Pavel MATOUŠEK
ředitel