

Čas odeslání	11. 5. 2014 - 14:05:48	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Pilot 150
	Typ záložního padáku:	Smart 160
	Typ nosného postroje s obalem:	ICON
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	"C"
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	11
	Počet seskoků celkem:	351
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	--
	Jméno tandemového pasažéra:	--
	- Národnost:	--
E	Datum události:	10.5.2014
	Čas (místní):	11,50 hod
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Sportovec prováděl seskok z výšky 4000 m, v kombinéze "bird suit". Těsně před otevřením hl. padáku došlo k uvolnění nožního návleku "booties" na levé noze. Toto zřejmě způsobilo nesymetrii v průběhu otevírání hl. padáku. Následně došlo k rotaci a torznímu zamotání nosných šňůr. Sportovec provedl odhoz hl. padáku a bezpečně přistál na zál. padáku na doskokové ploše bez zranění.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	