



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Sekce technická

letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 233320922, fax: 220562270

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-T-074/2003

Datum vydání: 5. září 2003

Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o.
(dříve Orličan s.p. Choceň, Orličan a.s.
Choceň)
Discus CS

KLUZÁK – ZASTAVENÍ PROVOZU

Týká se: kluzáků Discus CS vyrobených firmou Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o. (dříve Orličan s.p. Choceň, Orličan a.s. Choceň) všech výrobních čísel.

Důvod vydání: na základě informací ze zahraničí o porušení křídla za letu, se Úřad pro civilní letectví rozhodl s okamžitou platností zastavit provoz výše jmenovaných kluzáků.

Datum účinnosti: ihned po obdržení.

Provést v termínech:

Ihned po obdržení tohoto PZZ zastavit provoz kluzáků Discus CS.

Postup provedení prací:

Obnovení provozu výše jmenovaných kluzáků bude řešeno revizí tohoto PZZ po vyšetření příčin poškození křídla.

Poznámky:

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. Shrbený.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zpracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.
- Tento PZZ byl vypracován na základě informací o provozu kluzáků v zahraničí.

Ing. Pavel MATOUŠEK
ředitel