

# PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

**CAA-AD-T-101/2000**

Datum vydání: 2. listopadu 2000

## LETOUN - OMEZENÍ PROVOZU

**Týká se:** letadel vyrobených společnostmi Moravan-Aeroplanes a.s. následujících typů:

Letounů Z-242L do v.č.: 0746 včetně na kterých byl proveden Závazný bulletin Z 242L/39a.

Letounů Z-242L od v.č.: 0747 včetně.

**Důvod vydání:** Omezení 450 letových hodin provozu v kategorii akrobatické a cvičné je nahrazeno aktivním systémem sledování životnosti. Na základě vyhodnocování údajů o provozu letadel prostřednictvím registračního akcelerometru AMU1 je provozní omezení v kategorii akrobatické a cvičné výrobcem průběžně upřesňováno.

**Datum účinnosti:** ihned po obdržení.

**Postup provedení prací:** Pro letouny Z-242L do v.č.: 0746 včetně v souladu se Závazným bulletinem č.: Z 242L/39a, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: MORAVAN - AEROPLANES a.s. Otrokovice, Obchodně technické služby, 765 81 Otrokovice, Česká republika, tel.: +420/67/767 1111, fax.: +420/67/7922103).

Pro letouny Z-242L od v.č. 0747 včetně zapracováno výrobcem.

*Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Bláha. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracováno do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.*

**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
**Ředitel technického inspektorátu**  
**Úřad pro civilní letectví**