

# PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

**CAA-AD-2-049/98**

Datum vydání: 3. srpna 1998

## HORKOVZDUŠNÝ BALÓN - TEPLOMĚR - VÝMĚNA

**Týká se:** všech mechanických teploměrů vyrobených firmou Kubíček s.r.o. značky DTR BB.

**Důvod vydání:** špatná viditelnost stupnice teploměru DTR BB, která neumožňuje přesné odečítání hodnot.

**Datum účinnosti:** ihned po obdržení.

**Provést v termínech:** po obdržení PZZ, nejpozději do 1. října 1998.

**Postup provedených prací:** teploměr musí být nahrazen teploměrem M 1 schváleným ÚCL pro použití na horkovzdušných balónech. Jiný alternativní způsob splnění, který zajistí přijatelný stupeň bezpečnosti může být použit, jestliže bude schválen ÚCL, technickým inspektorátem. Provozovatel je povinen předložit žádost k posouzení na ÚCL.

*Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku balónu. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Shrbený. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zpracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy balónu.*

**Ing. Pavel MATOUŠEK**

**Ředitel technického inspektorátu**

**Úřad pro civilní letectví**