

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-004/2001

Datum vydání: 15. ledna 2001

LETOUN - OMEZENÍ PROVOZU

Týká se: letadel Z-142C vyrobených společností Moravan-Aeroplanes a.s. na kterých byl proveden Závazný bulletin Z 142C/20a.

Důvod vydání: Omezení 450 letových hodin provozu v kategorii akrobatické a cvičné je nahrazeno aktivním systémem sledování životnosti. Na základě vyhodnocování údajů o provozu letadel prostřednictvím registračního akcelerometru AMU1 je provozní omezení v kategorii akrobatické a cvičné výrobcem průběžně upřesňováno.

Datum účinnosti: 22. února 2001.

Postup provedení prací: Pro letouny Z-142C v souladu se Závazným bulletinem č.: Z 142C/20a, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: MORAVAN - AEROPLANES a.s. Otrokovice, Obchodně technické služby, 765 81 Otrokovice, Česká republika, tel.: +420/67/767 1111, fax.: +420/67/7922103).

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Bláha. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracováno do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví