



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA

letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6  
tel: 02/324086, fax: 02/364112

---

## PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA -AD-2-018/97

Datum vydání: 15. 5. 1997

WALTER a. s.  
M601 T, v. č. 951001

---

### MOTOR - OBĚŽNÁ LOPATKA - VÝMĚNA

---

**Týká se:**

Motoru WALTER M601 T, v. č. 951001.

**Důvod vydání:**

V provozu došlo k ulomení oběžné lopatky GT, způsobené sníženou mezí únavy v důsledku použití materiálu ŽS6KVI s vyšším obsahem zirkonu.

**Datum účinnosti:** 19. 5. 1997

**Provést do:**

Výměna 1 ks oběžné lopatky GT - tavba 30C musí být provedena nejpozději do vyčerpání stanovené životnosti 1000 cyklů nebo 1000 hodin.

**Postup provedených prací:**

Výměna lopatky bude provedena po dohodě nebo na požadavek provozovatele do ukončení životnosti oběžné lopatky GT stanovené závazným bulletinem č. A M601T/5a u provozovatele pracovníky OTS a. s. WALTER.

---

*Poznámky: - Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do motorové knihy*

*- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL*

Ing. Pavel MATOUŠEK  
Ředitel technického inspektorátu  
Úřad pro civilní letectví