

(1)



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Sekce technická
letišť Ruzyně, 160 08 Praha 6
tel: 233320922, fax: 220562270

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: CAA-AD-T-022/2004R1

Nahrazuje CAA-AD-T-022/2004

Datum vydání: 29. března 2004

JIHOSTROJ a.s.

LUN 6285.84

LETADLOVÉ ZAŘÍZENÍ – PALIVOVÉ ČERPADLO – KONTROLA

Týká se: letadel vybavených palivovými čerpadly LUN 6285.84 vyrobenými firmou Jihostroj a.s. Velešín, výrobních čísel uvedených v příloze č.: 1 Závazného servisního bulletinu č.: 01-JSV-04a.

Důvod vydání: na základě informací z provozu bylo zjištěno, že nelze zajistit spolehlivou funkci výše uvedených čerpadel při nízkých teplotách.

Datum účinnosti: 13. května 2004

Provést v termínech:

Pro obnovení provozu výše jmenovaných palivových čerpadel za teplotních podmínek okolního vzduchu maximálně do -55°C je nutné provést kontrolu čerpadla dle Závazného servisního bulletinu č.: 01-JSV-04a, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ (možno objednat na adrese: JIHOSTROJ a.s., 382 32 VELEŠÍN).

Postup provedení prací:

Čerpadlo je nutné zaslat k výrobci, který provede jeho přezkoušení při teplotě -55°C .

Poznámky:

- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy.
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická – Ing. Vyhnálek.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.

Ing. Pavel MATOUŠEK
ředitel