



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA

letišťe Ruzyně, 160 08 Praha 6  
tel: 02/33320922, fax: 02/20562270

## PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

**Číslo: CAA-AD-T-112/1999R1**

Nahrazuje CAA-AD-T-112/1999

Datum vydání: 23. listopadu 1999

**LET, a.s., Kunovice**

**AEROTECHNIK CZ s.r.o., Kunovice**

L 13, L 13A, L 13AC, L 13SW, L 13SE, ++

### KLUZÁK - ZÁMĚNA MATERIÁLU ZÁVĚSU KÝLOVÉ PLOCHY - KONTROLA/VÝMĚNA

**Týká se:** kluzáků vyrobených společností LET, a.s., typu L 13 všech verzí a všech výrobních čísel certifikovaných v kterékoliv kategorii a motorových kluzáků vyrobených společností AEROTECHNIK CZ s.r.o. typu L 13 SW Vivat, L 13 SL Vivat a L 13 SEH Vivat všech verzí a všech výrobních čísel certifikovaných v kterékoliv kategorii.

**Důvod vydání:**

Při výrobě došlo k záměně materiálu závěsu kýlové plochy. Vlivem nižší pevnosti tohoto materiálu může dojít k destrukci kýlové plochy a následné ztrátě ovladatelnosti kluzáku.

**Datum účinnosti:** Ihned po obdržení.

**Provést v termínech:**

Před příštím vzletem.

**Postup provedených prací:**

Dle Závazného bulletinu číslo L13/085a ze 17. listopadu 1999, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ. (možno objednat na adrese: LET, a.s., Obchodně technické služby, 686 04 Kunovice 1177, Česká republika) a nebo dle Závazného bulletinu číslo SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a z 18. listopadu 1999, který se stává nedílnou součástí tohoto PZZ. (možno objednat na adrese: AEROTECHNIK CZ, s.r.o., 686 04 Kunovice, Česká republika).

Poznámky - Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku.

- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Shrbený.
- Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy kluzáku.
- Tento PZZ byl vypracován na základě zprávy o poškození závěsu kýlové plochy.

**Ing. Pavel MATOUŠEK**  
**Ředitel technického inspektorátu**  
**Úřad pro civilní letectví**