

Čas odeslání	4. 9. 2013 - 15:09:42	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	Twin 400
	Typ nosného postroje s obalem:	NEXT
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	120
	Počet seskoků celkem:	5800
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	1.9.2013
	Čas (místní):	16:30
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	tandemový seskok z výšky 4000 m , po otevření vrchlíku hl. padáku zjištěno , že na levé straně jsou zamotány nosné šňůry a nastala rotace vlevo . Pokus o odbrždění padáku se nezdařil- řídicí šňůry kladly značný odpor. Následoval odhoz vrchlíku hl. padáku a bezpečné přistání na ZP do plochy letiště
J	Popis a rozsah poškození:	0
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	