

	Čas odeslání	1. 7. 2016 - 21:07:38
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	ICARUS T 365
	Typ záložního padáku:	QUICK400
	Typ nosného postroje s obalem:	OMEGA
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	Česká
	- Kategorie:	D,H-T,
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
	Počet seskoků celkem:	
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	česká
E	Datum události:	1.7.2016
	Čas (místní):	19:27
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	
	Počet těžce raněných:	
	Počet lehce zraněných:	
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Při otvírání padáku došlo k zachycení sleidru v rozvětvení nosných šňůr, i přes snahu pumpovat za řídicí šňůry, sleidr zůstal zachycen a padák stále zvyšoval rotaci. ve výšce cca. 1300m byl proveden odhoz hl. padáku. tandemový pár v pořádku přistál na doskokové ploše.
J	Popis a rozsah poškození:	žádné poškození
K	Řídicí seskoků (jméno, kontakt):	

L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	
---	---	--