

Čas odeslání	13. 6. 2015 - 18:06:46	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	hop 330
	Typ záložního padáku:	PD VECTOR
	Typ nosného postroje s obalem:	SIGMA
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	H T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	124
	Počet seskoků celkem:	1354
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	13.6.2015
	Čas (místní):	15h20m
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	ANO
I	Popis události:	Po otevření hl. padáku smotané šňůry na levé straně. Rotace vrchlíku, pokus o srovnání směru řídicími šňůrami neúspěšný. Řešeno odhozem H.P. Přistání na plochu letiště.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

