

Čas odeslání	15. 8. 2014 - 19:08:19	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Icarus 365
	Typ záložního padáku:	VR360
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	česká
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
	Počet seskoků celkem:	2300
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	15.8.2014
	Čas (místní):	18:42
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Při tandemovém seskoku ze 4000 m po otevření HP zůstal slider v horní poloze a ani po důkladném pumpování nezměnil polohu. Parašutista se rozhodnul řešit situaci odhozem. Průběh otevírání ZP bez závad, přistání bez závad, materiál dohledán.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	
---	---	--