

Čas odeslání	17. 5. 2015 - 10:05:47	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Foil 282
	Typ záložního padáku:	Witi 210
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars
	Typ zabezpečovacího přístroje:	
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
	Počet seskoků celkem:	1232
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	16.5.2015
	Čas (místní):	22:00
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	3
I	Popis události:	Při soutěním skupinovém nočním seskoku na přesnost přistání došlo v prvním náletu k chybnému vyhodnocení bodu výskoku a z toho důvodu došlo k přistání družstva mimo plochu letiště. 2 parašutisté přistáli do prostoru východně od letiště mimo lesní porost. Další parašutista přistál do lesního porostu a zůstal zachycen v cca 15m nad zemí. Po okamžité lokalizaci všech tří parašutistů byl na pomoc tohoto parašutisty přivolán hasičský záchranný zbor vzhledem k náročnosti vyproštění. V 00 byla akce ukončena. Policie byla informována.
J	Popis a rozsah poškození:	Poškozený hlavní padák F282
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	