

	Čas odeslání	26. 7. 2016 - 07:07:05
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	M 330
	Typ záložního padáku:	PZS-92
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-087
	Typ zabezpečovacího přístroje:	m2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	3
	Počet seskoků celkem:	3
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	-
	- Národnost:	-
E	Datum události:	16.7.2016
	Čas (místní):	13.30
F	Místo posledního vzletu:	-
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	-
	Počet těžce raněných:	-
	Počet lehce zraněných:	-
	Bez zranění:	-
I	Popis události:	Dne 15.7. 2016. došlo k poškození vrchlíku druhým parašutistou který při přistání na něm přistál a došlo k poškození čtvrtého pole v horní části padáku.
J	Popis a rozsah poškození:	Vzniklá škoda na padáku typ. Navigátor 300 výrobní čísln NS 300 000332 činí asi 5000 Kč.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

