

Čas odeslání	18. 6. 2014 - 19:06:34	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Navigátor 220
	Typ záložního padáku:	WP 210
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/01;PS-034S
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	žák
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	6
	Počet seskoků celkem:	132
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	18.6.2014
	Čas (místní):	asi 16,04 hod
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Sportovec prováděl seskok z 1100 m,po otevření padáku ve výšce asi 850m prováděl sestup na doskokovou plochu.Ve výšce zhruba 300m se otočil proti větru na přiblížení ke stojance parašutistů.Vtom se mu samovolně otevřel ZP.Proto provedl odhoz hlavního padáku a přistával na padáku záložním.Po kontrole padáků na zemi bylo zjištěno,že přístroj M2 přesekl zavírací očko ZP,přístroj signalizoval E-eror-po kontrole-chybové hlášení-řezací mechanismus.Sportovec přistál na doskokovou plochu bez zranění.Padáky,kromě pyropatrony přístroje

		bez poškození.
J	Popis a rozsah poškození:	Poškození žádné-vystřelená pyropatrona přístroje.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	