

	Čas odeslání	2. 6. 2016 - 15:06:11
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	ParaFoil 282
	Typ záložního padáku:	Witty Plus 170
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars
	Typ zabezpečovacího přístroje:	NIL
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	20+
	Počet seskoků celkem:	5060
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	19.5.2016
	Čas (místní):	12:41
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	1
	Bez zranění:	NIL
I	Popis události:	Seskok přesnost 1500m AGL. Po 5s volném pádu došlo při otvírání HP k přetržení nosných šnůr na středovém kanálu. Parašutista padák vyhodnotil jako letuschopný a schopný přistání. Opatrným manévrováním se přiblížil k doskokové ploše. Ve fázi podrovnání došlo ke ztrátě vztaku a následně k prudkému propadu. Parašutista dopadl tvrdě na záda. Po dopadu byl zhmožděn, ale odmítl si nechat přivolat lékařskou pomoc. Po provozu navštívil místní nemocnici, kde byly konstatovány zhmožděny.
J	Popis a rozsah	Zhmožděny ruky a zad

	poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	