

	Čas odeslání	20. 6. 2016 - 08:06:16
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Performance Designs/Sabre2 170
	Typ záložního padáku:	Performance Designs/PR 143
	Typ nosného postroje s obalem:	Para Gear/Mirage G4M4
	Typ zabezpečovacího přístroje:	MARS/M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	C
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	11
	Počet seskoků celkem:	370
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	19.6.2016
	Čas (místní):	11.20
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Parašutista při stahování slideru HP přes volné konce nechtěně odbrzdil řídicí madlo na jedné straně a vrchlík se dostal do prudké spirály. Závalu se rozhodl vyřešit odhozem HP a následným otevřením ZP. ZP byl plně funkční ve výšce 600 m, parašutista přistál bez zranění na letištní ploše.
J	Popis a rozsah poškození:	0
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	
---	---	--