

	Čas odeslání	2. 7. 2016 - 16:07:23
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Pulse 190
	Typ záložního padáku:	PD Optimum 143
	Typ nosného postroje s obalem:	Atom Legend
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2 exp.
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	B
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	4
	Počet seskoků celkem:	165
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	2.7.2016
	Čas (místní):	15:21
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Seskok FF1 sedák 4000m AGL. Po otevření, které bylo velmi pomale doslo k nesymetrickému nafukování vrchliku HP a následovala rotace se vznikem zavítu po celé délce nosných snur. Rotace byla neovladatelná, proto provedla odhoz HP a použila ZP.
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	
---	---	--