

	Čas odeslání	20. 8. 2016 - 16:08:16
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	M 291
	Typ záložního padáku:	WP 210
	Typ nosného postroje s obalem:	OP -093/01, PS -034S
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	7
	Počet seskoků celkem:	241
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	20.,8.2016
	Čas (místní):	14.10
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	0
I	Popis události:	Při otvírání v nestabilní poloze a následném plnění vrchlíku došlo zachycení pružinového výtažného padáčku do nosných šňůr a zborcení levé strany padáku. Vzniklá závada vyřešená odhozem hlavního padáku ve výšce 700m a následné otevření záložního padáku..
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození

K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	