

Čas odeslání	21. 6. 2015 - 19:06:58	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	ICARUS TANDEM 365
	Typ záložního padáku:	PD -VR 360
	Typ nosného postroje s obalem:	SIGMA UPT
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL II
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D, H-T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	51
	Počet seskoků celkem:	1220
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	21.6.2015
	Čas (místní):	14:15
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	NIL
	Počet těžce raněných:	NIL
	Počet lehce zraněných:	NIL
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Po otevření HP došlo nerovnoměrnému vytažení nosných šňůr z kontejneru a v důsledku toho k závitům. Následoval odhoz HP a otevření ZP. Vše OK.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození, HP + free bag nalezen.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

