

	Čas odeslání	21. 9. 2016 - 16:09:21
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Icarus tandem 370
	Typ záložního padáku:	VR360
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2 T
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	300+
	Počet seskoků celkem:	15900+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	21.9.2016
	Čas (místní):	15:51
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Po otevření HP měl závity se zablokovaným sliderem. Nebylo možné je povolit, proto provedl odhoz HP a použil ZP.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

