

Čas odeslání	23. 5. 2015 - 17:05:13	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Foil F 252
	Typ záložního padáku:	Minimax - 5
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-087 C,M Ps 034U
	Typ zabezpečovacího přístroje:	MPaaD
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	A
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	11
	Počet seskoků celkem:	225
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	----
	- Národnost:	----
E	Datum události:	23.5.2015
	Čas (místní):	14.15 hod
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	při otevírání HP v 1000 m v normální poloze, se utrhlá pravá řídicí šňůra, vrchlík se stal nestabilní, parašutista správně vyhodnotil situaci a v 800m otevřel ZP a v dalším bez závad přistál bez zranění na letišti
J	Popis a rozsah poškození:	utržená řídicí šňůra na pravé straně
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	
---	---	--