

Čas odeslání	26. 10. 2015 - 14:10:55	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Icarus Tandem 365
	Typ záložního padáku:	Twin 402
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypress 2 Tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	250+
	Počet seskoků celkem:	4800+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	26.10.2015
	Čas (místní):	11:45
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Tandemový seskok 4000m AGL. Po otevření detekoval tdm pilot utažené závity, které nebylo možno roztočit. Provedl odhoz HP a použil ZP.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

