

| | | |
|--------------|---|---|
| Čas odeslání | 28. 9. 2014 - 19:09:37 | |
| | Jméno oznamovatele | |
| | E-mail adresa: | |
| | Telefon | |
| A | Rozpoznávací značka: | VI |
| B | Typ hlavního padáku: | HOP 330 |
| | Typ záložního padáku: | TWIN TW402R |
| | Typ nosného postroje s obalem: | NEXT |
| | Typ zabezpečovacího přístroje: | CYPRES 2 |
| C | Majitel padáku: | Frefox s.r.o. |
| D | Jméno parašutisty: | |
| | - Národnost: | |
| | - Kategorie: | H T |
| | Počet seskoků za poslední 3 měsíce: | 295 |
| | Počet seskoků celkem: | 11708 |
| | Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B): | |
| | Jméno tandemového pasažéra: | |
| | - Národnost: | ČESKÁ |
| E | Datum události: | 28.9.2014 |
| | Čas (místní): | 16h45m |
| F | Místo posledního vzletu: | |
| | Doskoková plocha: | |
| H | Počet usmrcených: | 0 |
| | Počet těžce raněných: | 0 |
| | Počet lehce zraněných: | 0 |
| | Bez zranění: | 2 |
| I | Popis události: | Po otevření H.P.nastala rotace , bez možnosti zastavení.Proveden odhoz H.P. |
| J | Popis a rozsah poškození: | Bez poškození. |
| K | Řídící seskoků (jméno, kontakt): | |
| L | Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt): | |