

Čas odeslání	30. 4. 2015 - 08:04:42	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Sabre 2 150
	Typ záložního padáku:	PD 145
	Typ nosného postroje s obalem:	Javelin
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	C
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	9
	Počet seskoků celkem:	453
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	29.4.2015
	Čas (místní):	18:00
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	samostatný seskok z L-60 z 1200 m, po otevření padáku ve výšce 900m parašutista zjistil smotanou pravou stranu padákových šňůr takovým způsobem , že nešlo odbrzdít a manipulovat s řídicí šňůrou , padák vyhodnotil jako obtížně říditelný a provedl vzápětí odhoz, bez problémů přistál na záložním padáku, odhozené díly dopady cca 200 m od stanoviště a byly dohledány, parašutistovi bylo doporučeno zvýšit pozornost při balení , zejména při ukládání kontejneru do obalu padáku
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	