

Čas odeslání	5. 5. 2015 - 20:05:25	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	M 291
	Typ záložního padáku:	WP 210
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars PS-34S
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL II
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	4
	Počet seskoků celkem:	27
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	3.5.2015
	Čas (místní):	14.40
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	ano
I	Popis události:	Parašutista absolvoval kompletní AFF vycvik v roce 2013, má 27 seskoků volným pádem včetně AFF s přípravou v tunelu. V předchozích letech absolvoval 687 seskoků v armádě. Měl roční pauzu, po teoretické přípravě a zopakování všech důležitých bezpečnostních procedur zahájil seskoky, první dva ve dvojici s instruktorem z výšky 3000m. Po každém seskoku s ním byl seskok vyhodnocen a proběhla příprava na další. Poté následovaly 2 seskoky z výšky 1500m. Při druhém seskoku z této výšky se po výskoku dostal do drobné rotace, kterou bez větších problémů zastavil, ale s

		<p>otevřením hlavního padáku otálel příliš dlouho, v momentě kdy se chystal k otevření již došlo k aktivaci záchranného přístroje který aktivoval záložní padák. Poté parašutista bez problémů přistál bez jakýchkoliv zranění. pozn. Na základě tohoto incidentu je s okamžitou platností povinen každý parašutista provádějící seskoky ve SVP kategorie Ž, A, B používat akustický výškoměr pro všechny druhy seskoků bez rozdílu výšky.</p>
J	<p>Popis a rozsah poškození:</p>	0
K	<p>Řídící seskoků (jméno, kontakt):</p>	
L	<p>Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):</p>	