

Čas odeslání	2. 9. 2013 - 10:09:23	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Aerodyne tandem
	Typ záložního padáku:	Vector Tandem II.
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D H-T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	130
	Počet seskoků celkem:	3.080
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	30.8.2013
	Čas (místní):	15,10 hod.
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Jmenovaný prováděl komerční tandemový seskok z výšky 4.000 m. V průběhu otevírání hl. padáku došlo ke spirálovitému zamotání nosných šňůr. Parašutista posoudil situaci, v bezpečné výšce provedl odhoz hl. padáku a otevřel zál. padák. Spolu s pasažérem přistáli na doskokové ploše bez zranění.
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	