

Čas odeslání	7. 9. 2014 - 09:09:04	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	PD Navigator, HS 200
	Typ záložního padáku:	PD, PR-193
	Typ nosného postroje s obalem:	VECTOR 353
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres student
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	"B"
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	17
	Počet seskoků celkem:	136
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	6.9.2014
	Čas (místní):	11,00
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	

H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Jmenovaný prováděl sportovní seskok z výšky 4000 m. V průběhu otevírání hl. padáku došlo k uvolnění řídicí šňůry na pravé straně. Volná řídicí šňůra se zamotala nad volný konec nosného postroje do nosných šňůr. Dále toto ještě zafixoval slider, po "sjetí" do tohoto místa. Sportovec provedl odhoz hl. padáku, na zál. padáku přistál na doskokové ploše bez zranění.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození
K	Řídicí seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	