

Čas odeslání	9. 8. 2015 - 12:08:33	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	ParaFoil 280
	Typ záložního padáku:	Eagle 140
	Typ nosného postroje s obalem:	Centaurus
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2 exp.
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	50+
	Počet seskoků celkem:	1200+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	9.8.2015
	Čas (místní):	9:31
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Seskok na PP 1000m AGL. Po otevření zjistil, že padák z důvodu protočení nosných šňůr není plně říditelný. (Proskočený postroj a špatná kontrola při balení.) Provedl odhoz HP a použil ZP.
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno,	

	kontakt):	
--	-----------	--