

|  |  |
|--|--|
| Rozpoznávací značka:   | VI   |
| Typ hlavního padáku:   | Velocity 90  |
| Typ záložního padáku:  | Optimum 126  |
| Typ nosného postroje s obalem:   | Vector 3   |
| Typ zabezpečovacího přístroje:   | Cypres   |
| Majitel padáku:  |  |
| Jméno parašutisty:   |  |
| - Národnost:   |  |
| - Kategorie:   | D  |
| Počet seskoků za poslední 3 měsíce:  | 25   |
| Počet seskoků celkem:  | 2000   |
| Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):   |  |
| Jméno tandemového pasažéra:  |  |
| - Národnost:   |  |
| Datum události:  | 5.5.18   |
| Čas (místní):  | 18:30  |
| Místo posledního vzletu:   | LKKT   |
| Doskoková plocha:  | LKKT   |
| Počet usmrcených:  |  |
| Počet těžce raněných:  |  |
| Počet lehce zraněných:   |  |
| Bez zranění:   | 1  |
| Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz): | Po otevření HP se roztočil vrchlik tak, že vznikly závity a padák začal rotovat - Odhoz - aktivace ZP - OK |
| Popis a rozsah poškození:  | NIL  |
| Řídící seskoků (jméno, kontakt):   | viz oznamovatel  |
| Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):                |  |