

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	XF15-89
Typ záložního padáku:	Optimum 126
Typ nosného postroje s obalem:	Javelin Odyssey
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100+
Počet seskoků celkem:	7500+
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	12.5.2018
Čas (místní):	13:37
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok kamera k tandemem 4000m AGL. Po otevření zjistil, že má proskočený vrchlík HP. Toto vyhodnotil jako závadu, provedl odhoz a použil ZP. Chyba vznikla při balení protočením kontejneru.
Popis a rozsah poškození:	NIL