

| | |
|--|---|
| Rozpoznávací značka: | VI |
| Typ hlavního padáku: | Sigma II 370 |
| Typ záložního padáku: | VR360 |
| Typ nosného postroje s obalem: | Sigma Tandem |
| Typ zabezpečovacího přístroje: | Cypres 2 T |
| Majitel padáku: | Skycentrum s.r.o. |
| Jméno parašutisty: | |
| - Národnost: | |
| - Kategorie: | D |
| Počet seskoků za poslední 3 měsíce: | 100+ |
| Počet seskoků celkem: | 5300+ |
| Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B): | |
| Jméno tandemového pasažéra: | |
| - Národnost: | |
| Datum události: | 17.4.2018 |
| Čas (místní): | 10:28 |
| Místo posledního vzletu: | LKPM |
| Doskoková plocha: | LKPM |
| Počet usmrcených: | 0 |
| Počet těžce raněných: | 0 |
| Počet lehce zraněných: | 0 |
| Bez zranění: | 2 |
| Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz): | Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Po otevření HP uzel mezi nosnými šnůrami a větvením šnůr řídicích (pavouk). Provedl odhoz a použil ZP. |
| Popis a rozsah poškození: | NIL |
| Řídící seskoků (jméno, kontakt): | |
| Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt): | |