

Čas odeslání	2. 6. 2014 - 08:06:11	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	Twin 372
	Typ záložního padáku:	Twin 372
	Typ nosného postroje s obalem:	Next Tandem Paratek
	Typ zabezpečovacího přístroje:	cypres
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	23
	Počet seskoků celkem:	3000
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	01.06.2014
	Čas (místní):	1240
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	1
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Tandemista po otevření hlavního padáku zacer rotovat a odhodil hlavní padak, zalozni se otevrel v poradku. Behen odhozu a nasledneho otvirani zal padaku doslo ke kontaktu pasazerky s nekterou casti zal. nebo hlavniho padaku a vlivem treni k jejimu zraneni . Pristani na louku cca 500m zapadne pristavaci drahy bylo bez problemu.
J	Popis a rozsah poškození:	Pasazerka mela odreny krk a tvar, stezovala si na bolest v rameni. Byla zavolana zachranna sluzba, ktera ji osetrila na miste a pote

		v nemocnici.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	