

	Čas odeslání	12. 6. 2016 - 15:06:53
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	<a href="mailto:tandemyliberec@email.cz">tandemyliberec@email.cz</a>
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	M330 Student v.č 077
	Typ záložního padáku:	Witty Plus
	Typ nosného postroje s obalem:	PS043-S (18307)
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
	Počet seskoků celkem:	3
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	12.6.2016
	Čas (místní):	11:47
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	
	Bez zranění:	
I	Popis události:	Dne 12.6.2016 na letišti LKHD, start č. 3, ve složení: Jan Plášil - vysazovač, Andy Brzobohatý-Ž, Karel Trnka-Ž, Jan Kořínek-C prováděli seskok z výšky 1000 m. Karel Trnka a Andy Brzobohatý prováděli seskok na upoutaný vak vrchlíku. Padák poškozeného Karla Trnky byl zcela naplněn a prováděl standardní klesání na padáku bez zjevných ostrých nebo nebezpečných manévrů. Poškozený Karel Trnka prováděl seskok po cca roční přestávce. Před samotným seskokem byla provedena předseskoková příprava Janem Plášilem, která byla zakončena písemným přezkoušením. Poškozený Karel Trnka ještě v 50 m prováděl přiblížení na přistání "po větru". Síla větru v době

		<p>incidentu byla do 3 m/s. Poškozený Karel Trnka si cca ve 20 m nad terémem uvědomil, že přistává po větru. Pokusil se tedy padák dotočit "proti větru", přičemž v době prováděné zatáčky, byl již padák přibrzděn na cca 80%. Poškozený prováděl pravou zatáčku a v této dopadl z cca 6-8 m na letištní plochu. Přistání (dopad) byl nadměrně tvrdý. Na místo dopadu ihned doběhl ŘS (Radek Špínka), zjistil, že poškozený dýchá, nejsou zjevná zranění, ale stěžuje si na bolest v bederní oblasti páteře, na brnění rukou a nohou, přičemž s končetinami normálně hýbe. Na základě podezření na poranění páteře byla v čase 11.53 zavolána RZS, která poškozeného odvezla na vyšetření. Závěr: chybou nesprávného provedení přistání (otočení padáku proti větru) došlo v dokončované zatáčce na 80% přibrzděném padáku k pádu z cca 6-8m na pravou část těla, přičemž poškozený měl v době dopadu mírně přednožené nohy. O jak vážné zranění se v této chvíli jedná, není zcela zřejmé. Byla požádána manželka poškozeného o sdělení informace - až bude známa. V čase 15:40 dne 12.6.2016 zjištěna informace o zdravotním stavu poškozeného: zlomený 4 bederní obratel, dle sdělení lékaře-bude bez trvalých následků.</p>
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	