

	Čas odeslání	19. 8. 2016 - 22:08:01
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	PROFIL 280, HD 004B
	Typ záložního padáku:	WITTY+210 výr.č.131906
	Typ nosného postroje s obalem:	MARS 223706
	Typ zabezpečovacího přístroje:	m2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
	Počet seskoků celkem:	202
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	19.8.2016
	Čas (místní):	16,20
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	LKJH
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Parašutista při seskoku 4 členných družstev na MČR prováděl cca ve výšce 300 m prudké klesání pro upravení rozestupu rotací. Přístroj m2 STUDENT aktivoval ZP a ten se otevřel cca ve výšce 200m. CHvilí se jevila sestava za sebou jako klidná a pro přistání vhodná. Posléze došlo k zborcení HP, který byl vepředu a došlo ke konfiguraci "sekera" a v této spadl cca z 15 metrů na zem. Na místo byla zavolána záchranná služba a policie. Poškozený byl posléze přepraven vrtulníkem do nemocnice České Budějovice. Na místě byl přítomen pracovník ÚCL pan Jiří Blaška, který celou situaci viděl.

J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	