

Čas odeslání	4. 7. 2015 - 18:07:40	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	Sabre 190
	Typ záložního padáku:	Whitty plus 170
	Typ nosného postroje s obalem:	RealX
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	35
	Počet seskoků celkem:	105
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	4.7.2015
	Čas (místní):	15:45
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	0
I	Popis události:	Při volné pádu se pokoušel nacvičovat polohu v sedě . Jelikož byla poloha nestabilní došlo k vyklepání výtažného padáčku z kapsy pro uložení, čímž došlo k samovolnému odevření hl. padáku, který vzhledem k poloze za volného pádu prolétl poškozenému pod pravou rukou, kterou mu zlomil, dále došlo volným koncem hl. padáku k utržení obalového dílce pro padák záložní, který se tímto samovolně otevřel. Poškozený posléze odhodil hl padák a na záložním padáku přistál na LK (řídil jednou rukou). Poškozenému byla poskytnuta první pomoc a přivolána záchranná služba ČR, která dopravila zraněného do nemocnice. Zraněný byl po celou dobu události při vědomí a komunikoval.
J	Popis a rozsah poškození:	Zlomenina pravého femuru. Poškození obalového dílce padákového postroje
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	