

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Cayenne 170 vč 2K617079
Typ záložního padáku:	JU 40 mZ vč JU 40 0605001
Typ nosného postroje s obalem:	OP-087C vč 0332/02
Typ zabezpečovacího přístroje:	M 2 vč 004452
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	B
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
Počet seskoků celkem:	88
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	12.5.2018
Čas (místní):	11:50
Místo posledního vzletu:	LKLN
Doskoková plocha:	LKLN
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	<p>Parašutista prováděl seskok z letounu z výšky 2200 m nad terénem, úloha 110 (V-PARA 2) 110, po splnění úlohy otevřel hlavní padák ve výšce cca 1000m nad terénem, HP plně funkční, bez viditelných závad. Parašutista při přistávacím manévru ve snaze přiblížit se co nejvíce doskokové ploše určené pro přesnost přistání ve výšce cca 10m prudce zabrzdil HP a po ztrátě vzlaku prudce povolil obě řidičky. Vzhledem k typu padáku a provedení manévru při přistání dopadl velmi tvrdě ve vzdálenosti 5m od doskočiště. Parašutista byl při vědomí, s podezřením na poranění páteře byla přivolána RZS Plzeňského kraje, následně proveden letecký transport k ošetření do FN Plzeň. Případ šetří PČR.</p>
Popis a rozsah poškození:	
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	