

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

160 08 PRAHA 6 - letiště Ruzyně

Schvaluji: Ing. Vladimír PŘÍHODA

Ředitel ONS / ÚCL

Plán letů CALIBRA

www.caa.cz

na měsíc: ÚNOR 2010

tel., fax: +420-225 428 815

E-mail: calibra@caa.cz

Datum	Ověřovaná LPZ	Údržba LPZ	Trat'	Posádka	Typ ACFT	Odlet UTC	Přilet UTC	Prac den
10-02-01 Po	PR: DME RVC PR: COM 278,975 (KOPI+ZP VUJE)		PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	CXL	12:00	14:00	01
10-02-02 Út	CV: COM MTWR MT: DME OSV		PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	CXL	8:00 12:00	11:00 13:00	02
10-02-03 St	VO: MULTILOC		PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	CLX	12:00	14:00	03
10-02-04 Čt	<i>ČMI – porada interference VKV FM</i>			MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo				04
10-02-05 Pá	MAINTENANCE AND CALIBRATION			MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo				05
10-02-08 Po				MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo				06
10-02-09 Út	PR: LLZ PH		PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	CXL	21:00	24:00	07
10-02-10 St	PR: GP 06		PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	CXL	21:00	24:00	08
10-02-11 Čt	MAINTENANCE AND CALIBRATION			MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo				09
10-02-12 Pá	KU: APAPI 21, APAPI 03 TB: PAPI 28, PAPI 10		PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	CXL	8:00	11:00	10
10-02-15 Po	TB: VOR/DME BNO		PR-TB TB-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	CXL	8:00 12:00	11:00 15:00	11
10-02-16 Út	CV: LOC F KB: MRVA PR: PAPI 31 VO: PAPI 28, PAPI 10		PR-PR PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	CXL CXL L4T	8:00 12:00 12:00	10:00 13:30 14:30	12
10-02-17 St	VKV FM: Pardubice Heliport Lochotín: APAPI		PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	L4T	8:00 11:00	10:00 12:00	13
10-02-18 Čt	NA: PAR 31 RP-5M U7-013, OM 13, MM 13 NA: PAR 13 RP-5M U7-013 NA: SZZ 31 (MLM)		PR-PR PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	L4T	8:00 16:00	11:00 18:00	14
10-02-19 Pá	MAINTENANCE AND CALIBRATION			MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo				15
10-02-22 Po	Heliport Domažlice: APAPI		PR-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	L4T	11:00	12:30	16
10-02-23 Út	Heliport Bruntál: APAPI Heliport Jeseník: APAPI		PR-MT MT-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	L4T	9:00 12:30	11:00 14:00	17
10-02-24 St				MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo				18
10-02-25 Čt	PO: ILS PO (LLZ, GP, OM, MM, BC)		PR-MT MT-PR	MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo	CXL	8:00 12:00	11:00 15:00	19
10-02-26 Pá	MAINTENANCE AND CALIBRATION			MtHeCISPr DoNaNeRo MaSuMxFrKo				20