



MarS a.s., Okružní II 239, 569 43 Jevíčko
Česká republika

SERVISNÍ
BULLETIN

C

SERVISNÍ BULLETIN

1. Datum vydání : **11. listopadu 2013**

2. Bulletin číslo : **10/11/2013**

3. Název : **Chybové hlášení – Kontrola m2 (AAD)**

4. Opatření : **Závazné**

5. Identifikace : Zabezpečovací přístroje m2 výrobních čísel:
SN: 001330 – 001379; SN: 001384 – 001446
SN: 001556 – 001727

6. Důvod:

Během provozu zabezpečovacích přístrojů m2 došlo v sedmi případech ke hlášení chyby č. 0 nebo chyby č.1. Zároveň nebylo možné tuto chybu vypnutím a zapnutím přístroje eliminovat. Kontrolou u výrobce bylo zjištěno, že se jedná o chybu čidla přístroje. Chyba je opravitelná.

7. Opatření:

Dotčené přístroje musí být zaslány výrobci k provedení kontroly, opravy nebo výměny za nový přístroj. Nezbytné náklady spojené s kontrolou u výrobce, opravou nebo výměnou a zpětnou dopravou uživateli hradí výrobce.

8. Datum pro provedení opatření:

Objeví-li se na displeji ovládací jednotky chyba nebo přístroje spadající pod tento bulletin, i když se chyba neprojevila, mohou být zaslány výrobci ihned.

9. Oprávněná osoba:

Ing. Jaroslav Sedlák
vedoucí technického úseku
MarS a.s.

Razítko a podpis:



Distribuce tohoto závazného servisního bulletinu zahrnuje, ale neomezuje pouze na:

- Všechny identifikovatelné vlastníky zabezpečovacího přístroje m2 uvedených výrobních čísel;
- Všechny dealery zabezpečovacího přístroje m2;
- Parachute Industry Association;
- United States Parachute Association;
- Všechny známé parašutistické publikace;
- Všechny známé parašutistické federace a asociace;
- Všechny národní Aerokluby, jejich parašutistické sekce;
- Technickou komisi IPC