

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Hop 330
Typ záložního padáku:	VR-360
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Tandem
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	50
Počet seskoků celkem:	2000+
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	17.7.2018
Čas (místní):	20 00
Místo posledního vzletu:	Kolín
Doskoková plocha:	Kolín
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po výskoku se dostal tandem pilot s pasažérem do pozice side spin na pravý bok. Po zhruba 500 metrech pádu, se instruktor rozhodl použít rovnou záložní padák bez odhození brzdícího padáčku. Záložní padák se otevřel v pořádku v 2100-2200 metrech. Přistání proběhlo v pořádku na letišti Kolín.
Popis a rozsah poškození:	bez poškození