

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	crossfire 119
Typ záložního padáku:	pd113
Typ nosného postroje s obalem:	vector 306
Typ zabezpečovacího přístroje:	cypres
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	30
Počet seskoků celkem:	2100
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	21.7.2018
Čas (místní):	18.20
Místo posledního vzletu:	lcpj
Doskoková plocha:	lcpj
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po ukončení volného pádu parašutista otevřel HP . Po otevření došlo k silné rotaci bez možnosti zastavení rotace. Byl porveden odhoz HP a po otevření ZP. Přistání proběhlo bez závad. Padák zatím nebyl dohledán a tak není možné zatím určit příčinu rotace. Podle popisu závady zkušeného parašutisty, se dá předpokládat vyběhnutí řídičky.