

amění o vzniku letecké nehody nebo incidentu - parašutismus

Čas odeslání	29. 4. 2012 - 06:04:50
Jméno oznamovatele	
E-mail adresa:	
Telefon	
Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Mars M 282 (1266/05)
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	Mars, OP-093/01, PS034S
Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL II
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	22
Počet seskoků celkem:	92
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	28.4.2012
Čas (místní):	16:55
Místo posledního vzletu:	
Doskoková plocha:	
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události:	Parašutista prováděl výcvik v přesnosti přistání (úloha 17 dle V-PARA 2). Po výskoku z výšky 1000 nad terénem otevřel po cca 5s hlavní padák, vrchlík hlavního padáku zůstal po otevření zajištěn v kontejneru a uvolnil se po více než 10s. Ve výšce 500 - 600m došlo k prudkému otevření hlavního padáku, parašutista se věnoval důkladné kontrole hlavního padáku a neuvědomil si směr letu po otevření. Po zorientování již nestačil proti směru větru (5-6 m/s)doletět zpět na doskokovou plochu. Parašutista přistál na překážku (stánek s letištním občerstvením) cca 50m od hranice letiště.