

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	XF-15 93
	Typ záložního padáku:	Tempo 120
	Typ nosného postroje s obalem:	Javelin Odyssey
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	200+
	Počet seskoků celkem:	4200+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	9.6.2019
	Čas (místní):	11:39
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	LKPM
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok kamera k tandemu 4000m AGL. Po nesymetrickém otevření HP došlo k prudké rotaci se vznikem utažených závitů a velkým úbytkem výšky. Toto vyřešil odhozem HP a použitím ZP. Důvod nesymetrie nezjištěn.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	