

# Upozornění na letovou nezpůsobilost motorů M601D výrobních čísel 894001 a 861005

ÚCL oznamuje veřejnosti, že motory Walter M601D výrobních čísel 894001 a 861005 považuje ÚCL za letově nezpůsobilé vzhledem k překročení provozních lhůt a nejasnému způsobu skladování.

Z tohoto důvodu je až do odvolání zakázáno použití těchto motorů v civilním letectví.