

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	M 282 v.č.053, prodloužen do 12.3.2022
	Typ záložního padáku:	PZS-92 452/11, prodloužen do 12.3.2022
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-087C, PS 034S v.č.01110/13, prodloužen do 12.3.2022
	Typ zabezpečovacího přístroje:	m2 v.č.004387
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	5
	Počet seskoků celkem:	835
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	6.8.2020
	Čas (místní):	16,30
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	LKJH
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	0
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při přistání za větru do 2m/sec. došlo k upadnutí do sedu a přisednutí levé horní končetiny, čímž došlo k zlomení levého zápěstí. Zranění byl převezen RZS do Českých Budějovic na traumacentrum.
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	