

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Velocity 96
	Typ záložního padáku:	Techno 115
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100
	Počet seskoků celkem:	5000+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	20.8. 2020
	Čas (místní):	17.30
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	Hluboký rybník
H	Počet usmrcených:	
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	
	Bez zranění:	
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Během přiblížení k cíli chybně vyhodnotil závěrečný manévr a cca v 50m nad zemí provedl 270st. zatáčku, tato výška byla absolutně nedostačující na tento typ padáku a následně v prudkém klesání na padáku narazil do vodní hladiny. Člun a záchranář, kteří byli ve vodě mu pomohli na hladinu a za pomoci ostatních parašutistů ho vytáhli na břeh, kde si ho převzala přivolaná Záchraná služba (ZS).
J	Popis a rozsah poškození:	Jmenovaný celou dobu komunikoval, stěžoval si pouze na bolesti v oblasti hrudníku, pohyboval všemi končetinami. Přivolaná ZS si ho převzala, po prvotním vyšetření ho pak nechala převézt do střešovické nemocnice. O jeho dalším stavu nemám podrobnější informace, příbuzné jsme neprodleně informovali.