

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP MULTY 260
	Typ záložního padáku:	PZS 92
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-93 PS 34
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	A
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	16
	Počet seskoků celkem:	84
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	23.8.2020
	Čas (místní):	11:20
F	Místo posledního vzletu:	Kolín
	Doskoková plocha:	Kolín
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	1
	Bez zranění:	NE
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při samostatném seskoku z 2200m po volném pádu a otevření HP byla na HP z nezjištěné příčiny šňůra přes vrchlík. Žák se pokoušel šňůru sklepat, což se mu nepodařilo. Závadu dále neřešil, padák nerotoval a byl celkem říditelný. Padák měl menší dopřednou rychlost a větší klesání. Při přistání na doskokovou plochu nešel dobře podrovnat. Parašutista si při přistání narazil kotník pravé nohy. Byl poučen, že tato závada měla být řešena odhozem HP.
J	Popis a rozsah poškození:	Kotník pravé nohy. S obtížemi chodil.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	