

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Padákový komplet Sigma
	Typ záložního padáku:	Padákový komplet Sigma
	Typ nosného postroje s obalem:	Padákový komplet Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	tandemový pilot
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	23
	Počet seskoků celkem:	6220
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	-0-
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	Česká
E	Datum události:	8.8.2020
	Čas (místní):	9,25
F	Místo posledního vzletu:	Letiště Liberec
	Doskoková plocha:	Letiště Liberec
H	Počet usmrcených:	-0-
	Počet těžce raněných:	-0-
	Počet lehce zraněných:	-0-
	Bez zranění:	-0-
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření hlavního padáku a plném naplnění vrchlíku zjistil tandempilot roztržení prostředního kanálu na vrchní straně vrchlíku v celé jeho délce. Následně provedl odhoz a bezpečně přistál ve vymezeném prostoru letiště.
J	Popis a rozsah poškození:	Poškozen pouze vrchlík hlavního padáku na vrchní straně prostředního kanálu. Roztržení středem od náběžné hrany až k odtokové.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	